

Peningkatan SPAM dengan Volume pekerjaan berupa 1 unit Pekerjaan Sumur Bor Air, 1 unit Pekerjaan Pompa Air Submersible, 1 unit Pekerjaan Menara Air 18 m³, 1 unit Pekerjaan Jaringan Listrik, 2129 m Pekerjaan Jaringan Pipa Distribusi Dia. 2", 50 unit Pekerjaan Sambungan Rumah.